Bauernhaus aus Unterlindelbach

Eckdaten:

Hausnummer:	64
Ursprung:	Unterlindelbach, Gemeinde Igensdorf, Landkreis Forchheim
Bauepoche:	1696 (Jahrringdatierung), umgebaut 1778 (Inschrift)
Ausstellung:	Weitgehend nach Umbauphase 1778, Stall im Zustand um 1920/30
Konstruktionsmethode:	Eingeschossiger Fachwerkbau, Außenwände im Stallbereich nachträglich massiv erneuert, Satteldach mit Biberschwanz-Einfachdeckung, im Bereich der Dachgeschosswohnung Doppeldeckung
Abbau:	2005-2006
Aufbau:	2009-2013
Baugruppe:	Regnitzfranken - Frankenalb

Zugänglichkeit

Insgesamt: Gut zugänglich (Note: 2)
Eingangsbreite:
Eingangsschwelle:
Ergeschoss ist Barrierefrei: ja

- Eingangsbreite: 102 cm
- Eingangsschwelle: Schwellenüberbrückung angebracht
- Erdgeschoss zugänglich
- Schwellenüberbrückung für Kammer, Stube sowie Küche vor Ort angebracht
- Breite Türen Innenräume: Kammer links 94 cm, Stube 88cm, Küche 86cm, Pferdestall 84cm
- Ausstellung im 1. OG leider nur über 14stufige Treppe zu erreichen.
- Boden Innenräume: eben; Tennen: grobes Pflaster, Küche: Fliesen, Stube + Kammer: Holzboden
- Hof: feiner Schotter bzw. Pflaster