Bauernhaus aus Reichersdorf

Eckdaten:

Hausnummer:	84
Ursprung:	Reichersdorf, Gemeinde Thalmässing, Landkreis Roth
Bauepoche:	1697 (Jahrringdatierung), Erweiterung 1875, Umbau 1923 (Inschrift)
Ausstellung:	weitgehend nach Umbau von 1923
Konstruktionsmethode:	Eingeschossiger Massivbau, Satteldach mit Kalkplattendeckung
Abbau:	1992
Aufbau:	2009-2012
Baugruppe:	Altmühlfranken

Zugänglichkeit

Insgesamt:	Gut zugänglich (Note: 2)
Eingangsbreite:	
Eingangsschwelle:	
Ergeschoss ist Barrierefrei:	ja

- Eingangsbreite: 79/119 cm (zweiflüglich)
- Eingangsschwelle: 2 Steinstufen (Rampen vorhanden)
- Eingang Stall: Breite 109 cm, niedrige Schwelle
- Stubeneingang: Breite 85 cm, Schwelle mit 23 cm (Rampe vorhanden)
- Kücheneingang: Breite 82 cm, Schwelle mit 8 cm
- Ausstellungsraum/Kammer: Breite 85 cm, Schwelle 20 cm
- Obergeschoss nur über Holztreppe mit 14 Stufen zu erreichen