

# Bauernhaus aus Reichersdorf

## Eckdaten:

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Hausnummer:</b>           | 84   |
| <b>Ursprung:</b>             | Reichersdorf, Gemeinde Thalmässing, Landkreis Roth                 |
| <b>Bauepoche:</b>            | 1697 (Jahrringdatierung), Erweiterung 1875, Umbau 1923 (Inschrift) |
| <b>Ausstellung:</b>          | weitgehend nach Umbau von 1923                                     |
| <b>Konstruktionsmethode:</b> | Eingeschossiger Massivbau, Satteldach mit Kalkplattendeckung       |
| <b>Abbau:</b>                | 1992   |
| <b>Aufbau:</b>               | 2009-2012  |
| <b>Baugruppe:</b>            | Altmühlfranken   |

---

## Zugänglichkeit

**Insgesamt:** Gut zugänglich (Note: 2)

**Eingangsbreite:**

**Eingangsschwelle:**

**Ergeschoss ist Barrierefrei:** ja

- Eingangsbreite: 79/119 cm (zweiflügig)
- Eingangsschwelle: 2 Steinstufen (Rampen vorhanden)
- Eingang Stall: Breite 109 cm, niedrige Schwelle
- Stubeneingang: Breite 85 cm, Schwelle mit 23 cm (Rampe vorhanden)
- Kücheneingang: Breite 82 cm, Schwelle mit 8 cm
- Ausstellungsraum/Kammer: Breite 85 cm, Schwelle 20 cm
- Obergeschoss nur über Holztreppe mit 14 Stufen zu erreichen