

Bauernhaus aus Reichersdorf

Eckdaten:

| | |
|------------------------------|--|
| Hausnummer: | 84 |
| Ursprung: | Reichersdorf, Gemeinde Thalmässing, Landkreis Roth |
| Bauepoche: | 1697 (Jahrringdatierung), Erweiterung 1875, Umbau 1923 (Inschrift) |
| Ausstellung: | weitgehend nach Umbau von 1923 |
| Konstruktionsmethode: | Eingeschossiger Massivbau, Satteldach mit Kalkplattendeckung |
| Abbau: | 1992 |
| Aufbau: | 2009-2012 |
| Baugruppe: | Altmühlfranken |

Zugänglichkeit

Insgesamt: Gut zugänglich (Note: 2)

Eingangsbreite:

Eingangsschwelle:

Ergeschoss ist Barrierefrei: ja

- Eingangsbreite: 79/119 cm (zweiflügelig)
- Eingangsschwelle: 2 Steinstufen (Rampen vorhanden)
- Eingang Stall: Breite 109 cm, niedrige Schwelle
- Stubeneingang: Breite 85 cm, Schwelle mit 23 cm (Rampe vorhanden)
- Kücheneingang: Breite 82 cm, Schwelle mit 8 cm
- Ausstellungsraum/Kammer: Breite 85 cm, Schwelle 20 cm
- Obergeschoss nur über Holztreppe mit 14 Stufen zu erreichen