

# Schafscheuer aus Weiltingen

## Eckdaten:

Hausnummer:	33
Ursprung:	Ornbau, Landkreis Ansbach
Bauepoche:	1924 (Inschrift)
Ausstellung:	wie vorgefunden
Konstruktionsmethode:	freistehende Skulptur auf massivem Sockel, Muschelkalk
Abbau:	2016
Aufbau:	2019
Baugruppe:	Mainfranken - Frankenhöhe

---

## Zugänglichkeit

Insgesamt:	Gut zugänglich (Note: 2)
Eingangsbreite:	
Eingangsschwelle:	
Ergeschoss ist Barrierefrei:	ja
• Eingangsbreite: 120 cm	
• Eingangsschwelle: ebenerdig	
• Erdgeschoss zugänglich	
• Gopelanbau mit Ausstellung zugänglich	
• Schwelle Durchgang zum Gopelraum: 5 cm Breite	
• Durchgang Ausstellung: 95 cm	
• Boden innen: EG: Estrich/Beton	